報告書番号 A21-001
令和3年08月30日

# 分析結果報告書

沖縄県環境整備センター株式会社　様

作業環境測定機関　沖縄労働局　第47-2
株式会社 沖縄環境保全研究所
沖縄県うるま市字州崎7番地11
TEL　098-934-7020　FAX　098-934-7021

今般、貴殿より御依頼を受けました石綿分析結果を次のとおり御報告いたします。

1. 試料採取場所 ： 安和エコパークSt.1
2. 試料採取年月日 ： 令和3年8月11日～8月13日
3. 試料採取者 ： 株式会社沖縄環境保全研究所 職員
4. 分析項目 ： アスベスト分析
5. 分析方法 ： アスベストモニタリングマニュアル 環境省 水・大気環境局 大気環境課
6. 分析結果 ： 下表のとおり(詳細については別紙参照)

| 試料名 | 繊維数濃度[f/L] |
|---|---|
| St.1 | 0.056未満 |
| 以下余白 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

報告書番号 A21-002
令和3年08月30日

# 分析結果報告書

**沖縄県環境整備センター株式会社　様**

作業環境測定機関　沖縄労働局　第47-2
株式会社 沖縄環境保全研究所
沖縄県うるま市宇州崎7番地11
TEL　098-934-7020　FAX　098-934-7021

今般、貴殿より御依頼を受けました石綿分析結果を次のとおり御報告いたします。

1. 試料採取場所 ： 安和エコパークSt.2
2. 試料採取年月日 ： 令和3年8月11日～8月13日
3. 試料採取者 ： 株式会社沖縄環境保全研究所 職員
4. 分析項目 ： アスベスト分析
5. 分析方法 ： アスベストモニタリングマニュアル 環境省 水・大気環境局 大気環境課
6. 分析結果 ： 下表のとおり(詳細については別紙参照)

| 試料名 | 繊維数濃度[f/L] |
|---|---|
| St.2 | 0.056未満 |
| 以下余白 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |